Ускова Надежда Петровна

Подписан: Ускова Надежда Петровна
DN: C=RU, O=МБДОУ №56 г.Пензы, CN=Ускова Надежда Петровна, E=ds.56@yandex.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-05-02 12:19:44
Foxit Reader Версия: 9.7.1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 56 г. Пензы
_____ Н.П. Ускова
17.01.2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и предоставляемых услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 города Пензы «Капитошка»**
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **440061, Пензенская область, город Пенза, ул. Луначарского, д.47**
1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление;**
1.4. Форма собственности: **муниципальная;**
1.5. Предоставление услуг: образование;
1.6. Учредитель организации: **Управление образования г. Пензы;**
1.7. Адрес учредителя организации: **г. Пенза, ул. Володарского, 5;**
1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1913,4 кв.м**
- прилегающий земельный участок **8939 кв.м.**
1.9. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **не проводился**
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ***2023***, капитального ***нет***

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с управлением образования г. Пензы
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	отсутствует	
4	Обеспечение условия индивидуальной	отсутствует	

	мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляться услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках		
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, местам предоставляемых услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаком и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точеным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется табличка-вывеска название детского сада	

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	
2	Предоставляется (возможность) на объекте услуг с использование русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурепереводчика	отсутствует	
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанными с обеспечением доступности для инвалидов объекта и	6	Курсы «Организация инклюзивного образования детей дошкольного возраста»

	услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ		
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	
6	Численность педагогических работников, имеющих образования и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	25	Продолжить повышение квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	-	Указанный показатель к ОУ не относится
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	2	
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	-	Указанный показатель к ОУ не относится
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется	

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	*Территория, прилегающая к зданию*	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
1.2	Установка знаков, указателей об объекте	Не планируется
2	*Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг*	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта доля инвалидов:	Не планируется
2.2	Установка пандуса на входе	Не планируется
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	Не планируется
2.4	Приобретение табличек с указателей выходов, поворотов, лестниц	Не планируется

2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе здания для инвалидов-колясочников	Не планируется
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	Не планируется
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	Не планируется
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	Не планируется
2.9	Закупка кресла-коляски	Не планируется
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
3	*Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения*	
3.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтов Брайля на контрастном фоне	Не планируется
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	Не планируется
4	*Предоставление услуг*	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурепереводчика	Не планируется
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидом с сопровождением ассистента-помощника	Не планируется
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечение доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано обучение на 2023 год
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидом и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Внесено в 2020 г.
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован в 2018 г.
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
4.7	Проведение ремонтных работ на объекте	Будут осуществляться при наличии финансирования с учетом требований - постановления правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня

		национальных стандартов и сводом правил (частей таких стандартов и сводов правил_) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2021)».
4.8	Период проведения работ	По мере финансирования
4.9	Ожидаемый результат	Доступность объекта маломобильным группам населения
4.10	Информация (паспорт доступности)	Размещена на сайте ОУ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 17.01.2023 г. Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ № 56 г. Пензы от 16.01.2023 г. № 39 (акт прилагается).

МБДОУ № 56 г. Пензы оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учётом изменениями федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 56 г. Пензы
_____Н.П. Ускова
17.01.2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 города Пензы «Капитошка» г. Пензы**
1.2. Адрес объекта **440061, Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 47**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус **2** этажа, **1913,4** кв.м.
1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **не проводился**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г** , капитального **нет**
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 города Пензы «Капитошка» г. Пензы (МБДОУ № 56 г. Пензы)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **440061 г. Пенза, ул. Луначарского,47**
1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
1.9. Форма собственности **муниципальная,**
1.10. Территориальная принадлежность **Пензенская область, г. Пенза**
1.11.Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования города Пензы**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты индекс **440000 г. Пенза, ул. Володарского, 5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности **дошкольное образование, присмотр и уход за детьми**
2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с детства**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **280**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Маршрут № 31, 18, 70, 13, 89, 55, 49, 5, 16, 68 остановка «Улица Толстого» или «35 школа»**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**
3.2.2. время движения (пешком) **3-5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**
3.2.4. Перекрестки: **регулируемые;**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

3.3.. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: условно доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого	технические решения невозможны

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	**Все зоны и участки**	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 56 г. Пензы
_____ Н.П. Ускова
17.01.2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г. Пенза 17.01.2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 города Пензы «Капитошка» г. Пензы**
1.2. Адрес объекта **440061, Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 47**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус **2** этажа, **1913,4** кв.м.
1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **не проводился**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г ,** капитального **нет**
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 города Пензы «Капитошка» г. Пензы (МБДОУ № 56 г. Пензы)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **440061 г. Пенза, ул. Луначарского,47**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация «Основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада №56 г. Пензы и его филиала».

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Маршрут № 31, 18, 70, 13, 89, 55, 49, 5, 16, 68 остановка «Улица Толстого» или «35 школа»**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**
3.2.2. время движения (пешком) **3-5 мин**
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),**да**
3.2.4. Перекрестки: **регулируемый** *со звуковой сигнализацией, таймером*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: условно доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	**Все зоны и участки**	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____ _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **17.01.2023**
www.ds56fpenza.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1л.
3. Путей движения в здании	на 1л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1л.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Адрес объекта 440061, **Пензенская область, город Пенза, улица Луначарского, дом 47**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1		нет	нет		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			нет	нет		
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет	нет		
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет	нет		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	**ДП-В**			не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Адрес объекта **440061, Пензенская область, город Пенза, улица Луначарского, дом 47**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет	нет		
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет	нет		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	нет		
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	нет		
2.5	Тамбур	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	**ДЧ-В**			технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Адрес объекта **440061, Пензенская область, город Пенза, улица Луначарского, дом 47**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет	нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации	**ДЧ-В**			технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Адрес объекта **440061, Пензенская область, город Пенза, улица Луначарского, дом 47**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	нет		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет	нет		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет	нет		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет	нет		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта	**ВНД**			технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
Место приложения труда	нет				нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
Жилые помещения	нет				нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Адрес объекта **440061, Пензенская область, город Пенза, улица Луначарского, дом 47**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			площадь не соответствует стандарту	да	технические решения невозможны	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			нет	нет	технические решения невозможны	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			нет	нет	технические решения невозможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет	технические решения невозможны	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	**ДЧ-В**			технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 17.01.2023г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города Пензы «Капитошка»

Адрес объекта **440061, Пензенская область, город Пенза, улица Луначарского, дом 47**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения		
6.2	Акустические средства	нет				инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	**ДУ**			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____